

学校法人東京聖栄大学 学校施設耐震化状況(東京聖栄大学)

令和3年4月1日現在の東京聖栄大学の耐震化の進捗については以下を御覧ください。

1. 校舎等の耐震化率

| | 保有面積 (①) ㎡ | 新耐震基準 で建築(②) ㎡ | 旧耐震基準で建築(③) | | | | | 耐震診断 未実施 (⑦) ㎡ | 耐震化率 (②+⑤)/① % |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 耐震診断実施済(④=⑤+⑥) | | | 耐震診断 未実施 (⑦) ㎡ | | | |
| | | | 耐震診断実 施率 (④/③) % | 耐震性あり (⑤) ㎡ | 耐震性なし (⑥) ㎡ | | | | |
| 全体 | 14,190 | 11,482 | 2,708 | 2,708 | 100% | 2,497 | 211 | 0 | 98.5% |
| 東京聖栄大学 新小岩キャンパス | 13,979 | 11,482 | 2,497 | 2,497 | 100% | 2,497 | 0 | 0 | 100% |
| 東京聖栄大学 船橋第一運動場 | 211 | 0 | 211 | 211 | 100% | 0 | 211 | 0 | 0% |

2. 耐震化完了計画

(令和3年5月26日現在)

| | |
|--------------|---------------|
| 令和3年度 | 令和4年度以降 |
| 98.5% | 100.0% |